

ARKUSZ WYCENY

I. Dane identyfikacyjne:

Rodzaj pojazdu	Typ pojazdu	Nr VIN	Rok produkcji	Rodzaj nadw.	Opony
Samochód specjalny sanitarny	Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Ambulans	WDB9066331S481874	2010	F1	235/65 R16C (40%)
Silnik	Poj. silnika/Moc	Stan licznika	Nr rej.	Ład.	Dop.masa całkow./m.w kg
D (Euro 5)	2143/120	276385	RLA 99VU	4	3500/2945

I-sza rej. 02.08.2010r.

Przeгляд techniczny aktualny – do 20.08.2021r.





Widoki pojazdu, wyposażenia i poziomu zużycia podzespołów

P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Częściowo wypracowany, eksploatacyjnie sprawny. Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia poza wynikającym z eksploatacji. Wymaga wykonania przeglądu o pełnym zakresie z wymianą materiałów eksploatacyjnych.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga wykonania przeglądu. Sprawny eksploatacyjnie.
3.	Mech. jezdne	Opony częściowo zużyte (50), mogą być nadal eksploatowane. Miejscowe zużycie korozyjne tarcz kół.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Wymagają naprawy i regulacji. Zbity klosz lampy tylnej prawej.
5.	Osprzęt i wyposażenie wnętrza	W znacznym stopniu zużyte siedzenia – przetarte, trwale zabrudzenia. Elementy wyposażenia wnętrza wymagają czyszczenia. Wyposażenie ratownicze w wysokim stopniu zużyte. Elementy Wyposażenia ratowniczego wymagają wykonania pełnego przeglądu potwierdzającego sprawność użytkową i możliwość dalszego wykorzystania. Zabudowa AUTO FORM Mysłowice.